



Ugreznitev pokrova jaška-nevarnost za pešce in kolesarje.



Gremo raje po cesti kot po blatu!



Kar zmanjka pločnika.....



Številne udarne jame.



"Mavrična" struktura asfalta, posledica minulih prekopavanj cestišča.



Kje pa naj potem hodijo pešci?



Ugreznitev asfalta ob talnih rešetkah-povzroča hrup in predstavlja nevarnost za pešce in kolesarje.



Nagnjena svetilka.



Na površini za pešce so parkirani avtomobili.



To so ovire za umiritev prometa?



Javna razsvetljava na žici. To ni fotografija iz daljnih vzhodnih držav, to je stanje na Lobetovi ulici!



»Pajčevinasta« zračna povezava.



Javna razsvetljava za muzejsko zbirko.



Pogled na Lobetovo ulico z vsemi opozorilni prometni znaki, ki jih nekateri vozniki ne upoštevajo.



Nevarno prečkanje cestišča od Drgančevja proti Lobetovi ulici, saj ni prehoda za pešce.



Po izstopu iz avtobusa, hoja po cestišču do pločnika, ker druge možnosti ni.



Neugledno in nevarno avtobusno postajališče Drgančevje.



Pešec lahko nadaljuje pod do postajališča le po blatu ali po cesti.



Neurejeno postajališče brez pločnika. Izstop iz avtobusa možen le direktno v blato.